

## क्षेत्र में चल रहे सफाई कार्यों का आयुक्त ने किया अवलोकन

भिलाईनगर/तान्दुला जलाशय से छोड़े जाने वाले पानी का तालाब भरन के दौरान बेतरतीब बहकर निचली बस्तियों में जल जमाव की स्थिति न बने तथा आने वाले बरसात में बरसाती पानी का बहाव की निरंतरता को बनाये रखने के लिए सभी जोन क्षेत्र में नालियों की सफाई वृहद स्तर पर किया जा रहा है जिसका आयुक्त स्थल अवलोकन कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम के अधिकारी कर्मचारियों को समीक्षा बैठक में निर्देश दिये थे, कि 2 से 4 फिट चौड़े नाली तथा नालो की सफाई जे.सी.बी. का उपयोग कर गहराई से किया जाये। इसी तारतम्य में जोन-1 के स्मृति नगर, खम्हरिया, परियापारा, नेहरू नगर, संजय नगर, सुपेला, लक्ष्मीनगर, गदा चौक, जोन-2 के राजीव नगर, वैशालीनगर, शांति नगर, घासीदास नगर, कुरूद, गौरवपथ, पाँच रास्ता, सुपेला क्षेत्र, जोन-3 के शारदा पारा, नंदनी रोड, मदर टेरेसा नगर, बैकुण्ठधाम, सूर्यानगर, लिंक रोड, पावर हाउस, रविदास नगर, अर्जुन नगर, जोन-4 के खुर्सीपार, चंद्रशेखर आजाद नगर, बापू नगर, डबरा पारा, औद्योगिक क्षेत्र, छावनी एवं जोन-5 के हुडको आदि क्षेत्रों के नाली एवं नालो का बरसात पूर्व सघन सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ताकि बरसाती पानी अथवा तालाब भरन के दौरान बेतरतीब बहने वाले पानी का जल जमाव न हो साथ ही आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घनी आबादी क्षेत्र में मच्छर के रोकथाम के लिए मेलाथियान का छिड़काव किया जा रहा है। गड्ढे में जमे पानी पर जला आईल का छिड़काव भी किया जा रहा है। नागरिकों को शुद्ध पेयजल मिले इसके लिए सभी जोन क्षेत्र के 25-25 अलग स्थानों से पानी का नमूना लेकर जाँच किया जा रहा है। घर-घर क्लोरिन टेबलेट का वितरण भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अमला डोर-टू-डोर सर्वे कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि डायरिया, पीलिया जैसे जल जनित बिमारी से कोई पिड़ित तो नहीं है, जाँच में दुषित जल पाये जाने वाले क्षेत्र के पेयजल स्रोत का तत्काल उपाय किया जा रहा है। आयुक्त श्री ध्रुव प्रातः क्षेत्र भ्रमण कर कार्य का लगातार मानिट्रिंग कर रहे हैं वे एस.एल.आर.एम. सेंटर में चल रहे कचरा पृथकीकरण का अवलोकन कर आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं।

